

お客様各位

小型トラック前輪用メッキホイールキャップの自主改善実施について

東京都品川区南大井3丁目26番7号
株式会社 アイ・シー・エル
代表取締役専務 山崎 亮司

拝啓 平素は格別なご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 標題の件、弊社が後付け部品として販売致しました小型トラック前輪用メッキホイールキャップの一部において、不具合のあることが判明しました。
 つきましては、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


敬具

対象の部品名	メッキホイールキャップ及びブラケット(小型トラック前輪用)
不具合の内容	弊社が後付け部品として販売した小型トラック前輪用メッキホイールキャップにおいて、メッキホイールキャップとブラケットの寸法が不適切なため、メッキホイールキャップが車体から突出するものがある。
クレーム件数	3件
事故の有無	なし
対象部品の出荷期間	平成16年6月23日～平成27年6月5日
対象車両	いすゞ；NHR型、NHS型、NJR型、NJS型、NKR型、NKS型のそれぞれ一部 マツダ；LHR型、LHS型、LJR型、LJS型、LKR型、LKS型のそれぞれ一部 ニッサン；AHR型、AHS型、AJR型、AJS型、AKR型、AKS型のそれぞれ一部 日デ/UD；BJR型、BJS型、BKR型、BKS型のそれぞれ一部 ホイールサイズ；15インチ、16インチ、17.5インチのそれぞれ一部
対象数	19,919個
改善の内容	対象となるメッキホイールキャップ及びブラケットを対策品に交換する。
作業開始日	2015年7月24日(金)


※詳しくは、最寄りの車両販売会社へお問い合わせ下さい。

【対象車種名称】：いすゞ『エルフ』、ニッサン『アトラス』、ニッサンディーゼル・UDトラック『コンドル』、マツダ『タイタン』

【説明図】



不具合発生箇所



ブラケット

メッキホイールキャップ

※説明図は、一例です。

【お問い合わせ】

株式会社 アイ・シー・エル お客様相談室
TEL 03-3763-6481(9:00~17:00)