


ウェッジチャンバ

信頼性の高い安定した性能で、
お客さまの稼動を安全にサポート

BEST FIX



ウェッジチャンバ
(ピギーバック付)



ウェッジチャンバ
(サービス)



ウェッジチャンバ(いすゞ車専用)

安全な運行を確保するための予防整備として
ウェッジチャンバの定期的な交換をおすすめします。



交換の目安

- サービスチャンバ側の全てのゴム部品及び樹脂部品は**2年毎**に定期交換
- ピギーバックは分解整備ができないので**3年毎**にASSY定期交換

ウェッジチャンバの点検・整備を怠ると・・・

*故障車両(4年間未整備車)から取り外したウェッジチャンバ

SPGガイド・ピストン: 腐食大
カバー内部: 汚水侵入有り
ピストン: 磨耗
ベース: 汚水侵入有り
ダイヤフラム: 劣化・亀裂
エルボー: 経年劣化・破断
ダイヤフラム: 劣化

ホイールパーク作動不良/引き摺り・タイヤロック

引き摺り/効き不良

下記19品番のウェッジチャンバを設定。予防整備としての定期交換を促進し、お客様の稼動をサポートします!

品名	BESTFIX品番	希望小売価格(税込)	本体価格(税抜)	純正対象品番	品名	BESTFIX品番	希望小売価格(税込)	本体価格(税抜)	純正対象品番
チャンバ(ASM;BFパワー BR)	1-8675-0600-0	¥44,066	¥40,060	8-98145-680-1	チャンバ(ASM;BFパワーBR)	1-8675-0623-0	¥74,371	¥67,610	1-87412-088-0
チャンバ(ASM;BFパワー BR)	1-8675-0603-0	¥42,680	¥38,800	8-98145-676-2	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0624-0	¥74,371	¥67,610	1-87412-087-0
チャンバ(ASM;BFパワー BR)	1-8675-0604-0	¥42,680	¥38,800	8-98145-677-2	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0625-0	¥74,371	¥67,610	1-87412-094-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0611-1	¥64,449	¥58,590	1-87412-090-0	チャンバ(ASM;BFパワー BR)	1-8675-0626-0	¥74,371	¥67,610	1-87412-093-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0612-1	¥64,449	¥58,590	1-87412-089-0	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0661-0	¥151,514	¥137,740	1-48250-758-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0613-1	¥71,170	¥64,700	1-87412-085-0	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0662-0	¥151,514	¥137,740	1-48250-759-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0614-1	¥71,170	¥64,700	1-87412-086-0	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0663-0	¥122,705	¥111,550	1-48250-847-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0615-1	¥63,272	¥57,520	1-87412-083-0	チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0664-0	¥122,705	¥111,550	1-48250-848-0
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0616-1	¥63,272	¥57,520	1-87412-084-0					
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0617-1	¥71,170	¥64,700	1-87412-082-0					
チャンバ(ASM;BFスプリングBR)	1-8675-0618-1	¥71,170	¥64,700	1-87412-081-0					



*チャンバASM:BFスプリングBRIにはスプリングキャップ(純正)を同梱しております。なお、スプリングキャップについては補修用の設定はございませんので、補修用には純正(B-98167-060-0)をご使用ください。

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ
販売会社名

BESTFIX

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

(旧社名:株式会社アイ・シー・エル)

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5

お客様相談窓口 TEL.045-556-1018

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS24-108

2404